

曲阳县人民政府

(2023) 曲府 96 号

曲阳县人民政府 关于非煤矿山安全监管工作问题整改情况的 报 告

国家矿山安全监察局河北局：

收到贵单位关于《加强和改善非煤矿山安全监管建议书》(冀非煤安全监察矿建议〔2023〕10号)后，政府县长袁大海高度重视，要求成立以副县长门士敏为组长，相关部门主要负责同志为成员的整改领导小组，由应急局牵头，自规局等部门配合，对问题逐条拉单挂账，明确整改措施、时限、责任单位，加快整改，同时做到举一反三，解剖提升。目前所有问题已全部整改完毕，现将整改情况报告如下：



一、关于非煤矿山安全专项整治工作重视不够，推进缓慢问题的整改情况

(一) 没有采取有力措施去落实省政府提出的“大幅度减少非煤矿山数量”的目标。没有组织相关部门检查对照相关政策、标准和要求，按照“一矿一策”的要求提出“整改提升、整合重

组、关闭退出”分类处置意见；没有充分考虑专项整治是多部门联合协作才能完成的工作，县专项整治方案把专项整治责任主体确定为各乡镇政府。

整改情况：已整改完毕。

整改措施：制定了《曲阳县非煤矿山安全专项整治方案》，将专项整治责任主体已确定为县政府，并编制了“一矿一策”初步分类处置意见。计划整改提升32座，整合重组2座矿山。



曲阳县非煤矿山企业分类处置“一矿一策”意见表

填报单位：曲阳县自然资源局 填报时间：2023年4月21日

序号	矿山名称	矿山地址	矿山法人代表	法人联系方式	矿山设计生产规模	矿山开采方式	矿权首次设立时间	开采主矿种	采矿许可证失效日期	处置意见			备注
										整改提升	整合重组	整顿关闭	
01	曲阳县新兴建材有限公司	曲阳县德林镇石门村	石纪坤	18633233586	10万立方米	露天开采	2009	大理石	2023.5.9	整改提升			
02	曲阳县会德石材有限公司	曲阳县德林镇石门村	惠会德	13582629659	0.6万立方米	露天开采	2010	建筑用大理石	2013.4.26	整改提升			
03	曲阳县会德石材有限公司	曲阳县灵山镇横河村	魏玉坤	15931794929	10万立方米	露天开采	2010	建筑石料用灰岩	2027.1.31	整改提升			
04	曲阳县会德石材有限公司	曲阳县灵山镇康家湾村	杨平均	13732348866	1.5万吨	露天开采	2008	建筑石料用灰岩	2021.11.27	整改提升			

06	曲阳县鑫源石材有限公司曲阳县北流村	曲阳县北流村	赵志平	14130484796	14079吨	露天开采	2008	水混用石灰岩	2022.11.20	整合重组
06	曲阳县气辉石材有限公司下神村	曲阳县下神村	郭志平	19931705758	18万立方米	露天开采	2011	建筑石料用灰岩	2025.7.20	整改提升
07	曲阳县鑫源石材有限公司曲阳县北流村	曲阳县北流村	李耀品	13630805318	18万立方米	露天开采	2010	建筑石料用灰岩	2025.4.26	整改提升
08	曲阳县鑫源石材有限公司曲阳县北流村	曲阳县北流村	张明金	13323029266	10万吨	露天开采	2002	建筑石料用灰岩	2021.8.19	整改提升
09	河北省曲阳县灵山镇郭家庄村	曲阳县灵山镇郭家庄村	杨平均	13723348996	10万立方米	露天开采	2014	建筑石料用灰岩	2024.5.28	整改提升
10	曲阳县灵山镇高家岭村	曲阳县灵山镇高家岭村	刘永强	18932820996	17万立方米	露天开采	2014	建筑石料用灰岩	2024.6.4	整改提升

11	曲阳县佳福石材有限公司曲阳县北流村	曲阳县北流村	十三策	15731700788	80万吨	露天开采	2001	建筑石料用灰岩	2019.10.4	整改提升
12	曲阳县鑫源石材有限公司曲阳县北流村	曲阳县北流村	田永平	13601233493	43万吨	露天开采	2010	建筑石料用灰岩	2016.01.07	整改提升
13	曲阳县鑫源石材有限公司曲阳县北流村	曲阳县北流村	张征东	18333720975	27万吨	露天开采	2010	建筑石料用灰岩	2017.12.23	整改提升
14	曲阳县鑫源石材有限公司曲阳县北流村	曲阳县北流村	张青松	18930261555	10万立方米	露天开采	2009	建筑石料用灰岩	2016.11.9	整改提升
15	河北省曲阳县灵山镇郭家庄村	曲阳县灵山镇郭家庄村	刘志昌	13902328990	10万立方米	露天开采	2011	建筑石料用灰岩	2021.10.19	整合重组
16	曲阳县完城乡东村	曲阳县完城乡东村	赵进立	13803260939	80万吨	露天开采	2016	建筑石料用灰岩	2021.9.29	整改提升

17	曲阳县鑫源石材有限公司曲阳县北流村	曲阳县北流村	邓耀东	13303235398	15.50万吨	露天开采	2009	石灰岩	2024.9.16	整改提升
18	曲阳县鑫源石材有限公司曲阳县北流村	曲阳县北流村	曹全圆	13603227818	17万吨	露天开采	2011	石灰岩	2017.11.23	整改提升
19	曲阳县鑫源石材有限公司曲阳县北流村	曲阳县北流村	许翠萍	1563220707	1万立方米	露天开采	2005	花岗岩	2020.3.3	整改提升
20	曲阳县红光矿业有限公司曲阳县北流村	曲阳县北流村	侯秋琦	15075208222	1.0万吨	地下开采	1998	铁矿	2013.1.28	整合关闭
21	曲阳县北流乡北流村	曲阳县北流乡北流村	张柯博	18331088999	4.77万立方米	露天开采	2014	片麻岩	2021.5.28	整改提升
22	河北省曲阳县北流乡北流村	曲阳县北流乡北流村	赵华	13032070000	15.40万吨	露天开采	2011	梅面用辉绿岩	2021.10.1	整改提升

23	曲阳县德盛石材有限公司大梁村	曲阳县平山镇平山村	1383322130	1.2万立方米	露天开采	2011	冀式四角型	2011.12.1	2011.12.1	改造提升	
24	曲阳县广源石材有限公司西庄米坊	曲阳县平山镇平山村	13931819666	3.5万立方米	露天开采	2011	行式	2011.11.1	2011.11.1	改造提升	
25	曲阳县大源石材有限公司西庄米坊	曲阳县平山镇平山村	13903329668	1.2万立方米	露天开采	2011	行式	2011.10.1	2011.10.1	改造提升	
26	曲阳县鑫源开滦石材厂	曲阳县平山镇平山村	13472221541	0.2万立方米	露天开采	2005	行式	2005.12.1	2005.12.1	改造提升	重新设计
27	曲黄铁路发展有限责任公司曲阳县田庄鞍山井麻岩矿	曲阳县平山镇田庄村	13930959333	1.7万立方米	露天开采	2005	行式	2005.12.1	2005.12.1	改造提升	
28	曲阳县汪家寨村第二采石场	曲阳县北寨乡多梨庄村	13832220648	1.0万立方米	露天开采	2003	行式	2003.12.1	2003.12.1	改造提升	

29	曲阳县德盛石材有限公司大梁村	曲阳县平山镇平山村	13832220988	1.0万立方米	露天开采	1997	行式	1997.12.1	1997.12.1	改造提升	
30	曲阳县鑫源开滦石材厂	曲阳县平山镇田庄村	13812283627	2.2万立方米	露天开采	2010	行式	2010.12.1	2010.12.1	改造提升	
31	曲阳县开滦石材厂	曲阳县平山镇田庄村	13930839866	1.0万立方米	露天开采	2005	行式	2005.12.1	2005.12.1	改造提升	
32	曲阳县开滦石材厂	曲阳县平山镇田庄村	13931181627	2.0万立方米	露天开采	2005	行式	2005.12.1	2005.12.1	改造提升	
33	曲阳县永红石渣厂	曲阳县平山镇东口南村	13933139932	8.4万立方米	露天开采	2004	行式	2004.12.1	2004.12.1	改造提升	
34	曲阳县建华石材厂	曲阳县平山镇东口南村	13832220688	0.9万立方米	露天开采	2003	行式	2003.12.1	2003.12.1	改造提升	

35	曲阳县建华石材厂	曲阳县平山镇东口南村	1390098881	0.9万立方米	露天开采	2003	行式	2003.12.1	2003.12.1	改造提升	
36	曲阳县中泰石材有限公司	曲阳县平山镇东口南村	1370317714	1.5万立方米	露天开采	2000	行式	2000.12.1	2000.12.1	改造提升	

(二) 矿山关闭退出进展缓慢。2022年11月23日，曲阳县人民政府作出关闭曲阳县红光矿石经销部齐村柴义勇铁矿采场、曲阳县冀矿开发石材厂高二杰采石场的决定，至今未关闭到位。

整改情况：已整改完毕。


整改措施：该两处矿山正在编制恢复治理方案，待修复治理完成后进行采矿许可证注销程序。

二、关于安全监管责任落实有差距问题的整改情况

曲阳县现有36处非煤矿山，按照《曲阳县安全生产监管责任清单》的规定，县应急管理局负责非煤矿山安全生产监督管理职责，但只明确了13处矿山日常监管主体，其余23处矿山未明确日常监管主体。

整改情况：已整改完毕。

整改措施：制定并公示了《曲阳县矿山企业日常安全监管主体及风险等级划分和包保责任人名单》，明确了日常监管主体。



曲阳县矿山企业日常安全监管主体及风险等级划分和包保责任名单

行

填报单位：曲阳县人民政府（盖章）

填报日期：2023年5月6日

序号	企业名称	地址	开采方式	生产状态	负责人	联系电话	风险等级	日常安全监管主体
1	曲阳县隆天水泥有限公司	灵山镇	露天矿	生产	门志敏	13312422222	一般风险	县应急管理局
2	河北爱德斯昂尔材料科技有限公司	灵山镇	露天矿	生产	门志敏	13312422222	一般风险	县应急管理局
3	曲阳县鑫茂钙粉有限公司	灵山镇	露天矿	生产	杨现彬	13302000000	一般风险	县应急管理局
4	曲阳县大北河建材有限公司	灵山镇	露天矿	生产	王立刚	13303200000	一般风险	县应急管理局
5	曲阳县智达建材有限公司	灵山镇	露天矿	生产	李金辉	17351660760	一般风险	县应急管理局
6	曲阳县润源矿产品有限公司	灵山镇	露天矿	生产	刘玉祥	13731421119	一般风险	灵山镇自规局
7	曲阳县佳德矿产品有限公司	灵山镇	露天矿	生产	魏小军	13800620000	一般风险	灵山镇自规局

8	曲阳县宝顺石材有限公司	灵山镇	露天矿	生产	刘玉祥	13312422222	一般风险	县应急管理局
9	曲阳县曲古庄石材有限公司	灵山镇	露天矿	生产	夏永全	13312422222	一般风险	县应急管理局
10	曲阳县国康工贸有限公司	灵山镇	露天矿	生产	傅朝辉	13312422222	一般风险	灵山镇自规局
11	曲阳县元祥建材有限公司	灵山镇	露天矿	生产	刘玉祥	13312422222	一般风险	县应急管理局
12	曲阳县泰康石材有限公司	河山镇	露天矿	生产	李刚	13312422222	一般风险	县应急管理局
13	曲阳县华石山石材有限公司	城子乡	露天矿	生产	代玉波	13312422222	一般风险	下河镇自规局
14	曲阳县金峰石材有限公司	城子乡	露天矿	生产	李刚	13312422222	一般风险	县应急管理局
15	曲阳县齐古庄石材有限公司	城子乡	露天矿	生产	王志清	13312422222	一般风险	县应急管理局
16	曲阳县乾玉建材有限公司	城子乡	露天矿	生产	魏文杰	13312422222	一般风险	城子乡自规局
17	曲阳县会通石材厂	城子乡	露天矿	生产	魏文杰	13312422222	一般风险	县应急管理局
18	曲阳县仲泰进石材有限公司	城子乡	露天矿	生产	魏文杰	13312422222	一般风险	城子乡自规局

29	曲阳县联达石材有限公司	孝墓镇	露天矿	生产	李刚	13312422222	一般风险	孝墓镇自规局
30	曲阳县红光石材有限公司	孝墓镇	露天矿	生产	李刚	13312422222	一般风险	孝墓镇自规局
31	曲阳县西泉头采石场	孝墓镇	露天矿	生产	李刚	13312422222	一般风险	任家乡自规局
32	曲阳县东口南石渣厂	孝墓镇	露天矿	生产	李刚	13312422222	一般风险	任家乡自规局
33	曲阳县开拓石材厂	孝墓镇	露天矿	生产	李刚	13312422222	一般风险	孝墓镇自规局
34	曲阳县亚华建材厂	孝墓镇	露天矿	生产	李刚	13312422222	一般风险	孝墓镇自规局
35	曲阳县永红石渣厂	孝墓镇	露天矿	生产	李刚	13312422222	一般风险	孝墓镇自规局
36	曲阳县北达建材厂	孝墓镇	露天矿	生产	李刚	13312422222	一般风险	孝墓镇自规局


(风险等级划分：A重大风险，B较大风险，C一般风险，D低风险)

三、关于安全监管效能有差距问题的整改情况

(一) 县应急局编制的 2023 年度监督检查执法计划未将非煤矿山列入监督检查范围。

整改情况：已整改完毕。

整改措施：印发了《曲阳县应急管理局关于调整〈2023 年度安全生产监督检查计划〉的通知》，将 13 家矿山企业纳入非煤矿山监督检查范围。




序号	检查股室	企业单位名称	企业驻地地址	行业类别	执法频次
1	执法四股	曲阳金隅水泥有限公司	曲阳县灵山镇野北村	非煤矿山	一年两次
2		曲阳鑫美钙粉有限公司	曲阳县灵山镇南家庄东村	非煤矿山	一年两次
3		曲阳县宝顺石材有限公司	曲阳县灵山镇范家庄村	非煤矿山	一年两次
4		曲阳县美琦建材有限公司	曲阳县灵山镇横河口村	非煤矿山	一年两次
5		曲阳恒安矿业集团有限公司	曲阳县灵山镇康庄乡南沟村	非煤矿山	一年两次
6		曲阳县大玉钧建材有限公司	曲阳县灵山镇郭家庄村东前	非煤矿山	一年两次
7		曲阳县元祥建材有限公司	曲阳县灵山镇下岸村	非煤矿山	一年两次
8		河北爱德斯特尔材料科技有限公司	曲阳县灵山镇高家峪村	非煤矿山	一年两次
9		曲阳县崔古庄石材有限公司	曲阳县灵山镇崔古庄村	非煤矿山	一年两次
10		曲阳县金腾石材有限公司	曲阳县党城乡峪里村	非煤矿山	一年两次
11		曲阳县华石山石材有限公司	曲阳县党城乡河东村	非煤矿山	一年两次
12		曲阳县乾正建材有限公司	曲阳县晓林乡石门村	非煤矿山	一年两次
13		曲阳县鑫源石材有限公司	羊平镇北故张村	非煤矿山	一年两次

(二) 县公安局对露天矿山爆破物品使用审批不严格。曲阳恒安爆破服务有限公司为曲阳金隅水泥有限公司野北矿区水泥用灰岩矿进行爆破作业，该爆破公司申请爆破物品时提供的爆破设计说明书中设计的炮孔数量、雷管数量与申请购买的数量存在较大差距，县公安局审批时未能及时发现。

整改情况：已整改完毕。

整改措施：县公安局危爆大队明确：爆破单位提供的所有爆破设计量的炮孔数量、雷管数量和炸药与申请表必须一致，否则

不予审批开证。



四、关于安全监管队伍建设有差距问题的整改情况

(一) 应急局现有非煤矿山安全监管人员 3 名，没有矿山相关专业人员，主要依靠专家进行执法检查，对停产停建矿山的巡查重点不突出，未能及时发现停产停建矿山存在的问题。

整改情况：已整改完毕。

整改措施：增加安全监管人员，调整了 2 名专业人员（机械设计制造及其自动化、资源勘查工程）充实到监察队伍，随着自然减员，候补人员招录矿山相关专业人员。

(二) 传达、学习、宣传上级政策有差距。县安委办未及时将省安委办制定的停产停建非煤矿山安全监管三项措施转发有关部门，电力部门不清楚所有矿山的供电情况，矿山企业没有完全落实停产停建非煤矿山安全防范措施。


整改情况：已整改完毕。

整改措施：4 月 27 日，县安委办在应急局二楼会议室，组织各涉矿乡镇分管副职、县应急局、县公安局、县自然资源和规划局、县生态环境局、县行政审批局、县市监局、县交通局、县卫

健局、县水利局、县供电公司等部门的分管负责人召开了联席会议，会议上宣读了省安委办制定的停产停建非煤矿山安全监管三项措施，要求强化部门联动，完善管理体制，各部门间及时函告有关非煤矿山综合监管信息。

针对电力部门不清楚所有矿山供电情况的说明：由于该公司未按照县政府通知要求派人参会，通知的是安全部，结果派出的是销售部人员参会，致使参会人员对矿山供电情况表述与现状不符。今后将加强对企业的巡查力度，分类指导，杜绝此类情况发生。

矿山企业全面落实停产停建非煤矿山安全防范措施：1. 停供火工品；2. 只供给用于生活用电；3. 封堵上山道路；4. 加强巡查。





曲阳县人民政府办公室

2023年5月28日印发